



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Estado de São Paulo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.com.br

INDICAÇÃO Nº 205/18

APROVADO POR UNANIMIDADE

Sala das Sessões, em 28/03/2018

2.º Secretário

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecida as formalidades regimentais e após ouvido o Douto Plenário, se digne Vossa Excelência determinar ao setor competente, estudos visando a possibilidade da construção de boca de lobo na viela que tem seu início na Rua Antenor de Souza Melo e passa pela Rua Estácio de Sá e Rua Henrique Dias, bairro Rodeio. A medida ora solicitada se faz necessária pois, a viela em dias de chuva recebe o fluxo de águas das ruas nas imediações, principalmente dos morros e não tem capacidade para conduzir até a galeria existente no local, ocasionando alagamentos e prejudicando os moradores daquela localidade.

Plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 23 de março 2018.


Vereador Pedro Komura
Presidente da Câmara



Solicitação de implantação de bueiro/boca de lobo e/ou estruturas (tubulação apropriada), que evidentemente faça a drenagem da viela que tem início na R: Antenor de Souza Melo, e passa pela R: Estácio de Sá e Henrique Dias, conforme ilustrado na foto à cima.

Devido sua localização geográfica, em períodos de chuva recebe água das ruas nas imediações (principalmente dos morros), e não tem capacidade para conduzir até a galeria existente no local, o que ocasiona fortes alagamentos na área.



Solicitação de implantação de bueiro/boca de lobo e/ou estruturas (tubulação apropriada), que evidentemente faça a drenagem da via que tem início na R: Antenor de Souza Melo, e passa pela R: Estácio de Sá e Enrique Dias, conforme ilustrado na foto à cima.

Devido sua localização geográfica, em períodos de chuva recebe água das ruas nas imediações (principalmente dos morros), e não tem capacidade para conduzir até a galeria existente no local, o que ocasiona fortes alagamentos na área.



Solicitação de implantação de bueiro/boca de lobo e/ou estruturas (tubulação apropriada), que evidentemente faça a drenagem da viela que tem início na R: Antenor de Souza Melo, e passa pela R: Estácio de Sá e Enrique Dias, conforme ilustrado na foto à cima. (Rua lateral, Henrique Dias em período de chuva conduzindo água até a galeria).

Devido sua localização geográfica, em períodos de chuva recebe água das ruas nas imediações (principalmente dos morros), e não tem capacidade para conduzir até a galeria existente no local, o que ocasiona fortes alagamentos na área.



Solicitação de implantação de bueiro/boca de lobo e/ou estruturas (tubulação apropriada), que evidentemente faça a drenagem da viela que tem início na R: Antenor de Souza Melo, e passa pela R: Estácio de Sá e Henrique Dias, conforme ilustrado na foto à cima.

Devido sua localização geográfica, em períodos de chuva recebe água das ruas nas imediações (principalmente dos morros), e não tem capacidade para conduzir até a galeria existente no local, o que ocasiona fortes alagamentos na área.