

Secretaria de Segurança

Equipe responsável:

Coronel Gilberto Ito
GCM CI Especial Thaís Nascimento
Tenente Coronel Reinaldo Nascimento

DEZEMBRO 2024



Visitas Realizadas

COI Centro de Operações Integradas

- Não funciona como idealizado
- Elevador inoperante
- Sistema de monitoramento:
- +30% inoperantes
- Câmeras 269 /89 inativas
- Excesso de Guardas na área administrativa



Visitas Realizadas

Polo de Segurança

Localização: Jundiapéba

- Instalação em mau estado de conservação
- Aspecto de abandono
- Viaturas baixadas: +50% inoperantes



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



POLO DE SEGURANÇA



Parque da Cidade

- **Necessidade de pintura e reforma e geral**
- **GCM com equipe reduzida**
- **Viatura em mau estado de conservação**



Parque da Cidade



Parque da Cidade



Parque Centenário

- Instalações em péssimo estado de conservação e abandono
- GCM com equipe reduzida
- Alteração de local




Parque Centenário



Parque Centenário





**Juntos, Vamos
reconstruir Mogi**

